









Note: The Cap Plug diameter has been updated to a 30mm size to prevent accidental lodging in the filter element during shipping and/or installation.



Note the correct orientation of the gasket removal tab. DO NOT install new gasket with tab down. Doing so may result in oil loss and engine damage.

Tenga en cuenta la orientación correcta de la pestaña de extracción de la junta. NO instale la junta nueva con la pestaña hacia abajo. Si lo hace, puede provocar pérdida de aceite y daños en el motor.

Remarquez le sens correct de la patte de dépose du joint. N'INSTALLEZ PAS le joint neuf avec la patte vers le bas ; ceci peut entraîner une perte d'huile et des dégâts au moteur.

