GF11400 ALT. A

ATTENTION:

Programming required after installation. Failure to perform the programming procedure can cause idle concerns, set the check engine light, or generate numerous diagnostic trouble codes (DTCs).

ATTENTION :

Programmation nécessaire après l'installation. L'omission de la procédure de programmation peut entraîner des problèmes de ralenti, provoquer l'allumage du témoin d'anomalie du moteur ou l'établissement de nombreux codes d'anomalie dans la mémoire de l'ordinateur.

ATENCIÓN:

Debe programarse después de la instalación. No realizar el procedimiento de programación puede causar problemas con el ralentí, encender la luz indicadora de revisión del motor, o generar numerosos códigos de problemas de diagnóstico.