

INSTALLATION INSTRUCTIONS REPLACE

2013 Cadillac XTS

Under normal operating conditions the cabin air filter should be replaced every 24 months or 22,500 miles. In dusty areas, change the cabin air filter frequently.

1. Remove righthand instrument panel insulator panel bolts (1) and panel (2), Fig. 1.




Fig. 1 Righthand instrument panel insulator panel removal. 2013 Cadillac XTS

2. Disconnect electrical connection.
3. To aid in removal of righthand side trim panel (1) from instrument panel assembly, use a flat bladed plastic trim tool, or equivalent, Fig. 2.




Fig. 2 Righthand side trim panel removal. 2013 Cadillac XTS

4. Remove passenger side instrument panel molding.
5. Remove front floor console front ashtray.
6. In order to release retainers securing upper trim panel (1) to instrument panel assembly, use a flat bladed plastic trim tool, or equivalent, Fig. 3.




Fig. 3 Upper trim panel removal. 2013 Cadillac XTS

7. Disconnect electrical connection.
8. Remove instrument panel lower trim panel fasteners (1), Fig. 4.




Fig. 4 Lower trim panel removal. 2013 Cadillac XTS

9. In order to release retainers securing lower trim panel (2) to instrument panel assembly, use a flat bladed plastic trim tool, or equivalent, Fig. 4.
10. Remove bolts (1) securing top of instrument panel compartment to instrument carrier, Fig. 5.




Fig. 5 Instrument panel compartment upper fastener removal. 2013 Cadillac XTS

11. Disconnect dampener (1) from instrument panel compartment door, Fig. 6.




Fig. 6 Instrument panel compartment door damper disconnection. 2013 Cadillac XTS

12. Release instrument panel compartment door stops (1), Fig. 7.




Fig. 7 Instrument panel compartment door stops. 2013 Cadillac XTS

13. Swing door (2) down to access fasteners on bottom of instrument panel compartment, Fig. 7.
14. Remove bolts (1) securing bottom of instrument panel compartment to instrument carrier, Fig. 8.




Fig. 8 Instrument panel compartment lower fastener removal. 2013 Cadillac XTS

15. Remove instrument panel compartment secured by retainers to instrument carrier.
16. Disconnect electrical connections.
17. On models equipped w/video disk player control, proceed as follows:
 - a. Release instrument panel compartment door latch mount from instrument panel compartment door latch actuator.
 - b. Remove video disc player control fasteners (1) and video disc player control (2), Fig. 9.




Fig. 9 Video disc player control removal. 2013 Cadillac XTS

- c. Disconnect electrical connectors.
18. On all models, remove instrument panel compartment shelf fasteners (1) and shelf (2), Fig. 10.




Fig. 10 Instrument panel compartment shelf removal. 2013 Cadillac XTS

19. Remove passenger compartment air filter cover (1), Fig. 11.
20. Remove passenger compartment air filter (2), Fig. 11.




Fig. 11 Passenger compartment air filter removal. 2013 Cadillac XTS

21. Install passenger compartment air filter and cover.
22. Install instrument panel compartment shelf.
23. On models equipped w/video disk player control, proceed as follows:
 - a. Install video disc player control.
 - b. Torque video disc player control fasteners to 44 inch lbs.
 - c. Install instrument panel compartment door latch mount to instrument panel compartment door latch actuator.
24. On all models, install instrument panel compartment to instrument carrier.
25. Install lower trim panel.
26. Install upper trim panel. When installing upper trim panel, first align tab on inner side of upper panel near bottom and secure retainers to instrument panel assembly.
27. Install front floor console front ashtray.
28. Install passenger side instrument panel molding.
29. Install righthand side trim panel.
30. Install righthand instrument panel insulator panel.

The material herein may not be used without the prior express written permission of the copyright holder, including, but not limited to reproduction or transmission in any form by any means such as electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise; nor may it be stored on any retrieval system of any nature.

"The data reported herein has been compiled from authoritative sources. While every effort is made by the analysts to attain accuracy, manufacturing changes as well as typographical errors and omissions may occur on occasion. The publisher cannot be responsible nor does it assume any responsibility whatsoever for such omissions, errors or changes."

"Portions of materials herein have been reprinted with permission of General Motors LLC, Customer Care and Aftersales, License Agreement 1110717."

MOTOR INFORMATION SYSTEMS
MOTOR is a trademark of Hearst Business Media
A Unit of Hearst Corporation
1301 W. Long Lake, Suite 300
Troy, MI 48068
Copyright © 2013 Hearst Business Media. All rights reserved.

14-1036082

14-1036082

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION REMPLACEMENT

Cadillac XTS 2013

Sous des conditions d'utilisation normales, le filtre à air de l'habitacle devrait être remplacé tous les 24 mois ou 36 200 kilomètres.

1. Retirer les boulons (1) du panneau d'isolation du panneau à instrument de droite (2), fig. 1.




Fig. 1 Retrait du panneau d'isolation du panneau d'instruments de droite. Cadillac XTS 2013

2. Débrancher les connexions électriques.
3. Pour aider au retrait de la garniture du panneau (1) du côté droit du panneau d'instruments, utiliser un outil à lame de plastique, ou l'équivalent, fig. 2.




Fig. 2 Retrait du panneau du côté droit. Cadillac XTS 2013

4. Retirer la moulure du panneau d'instruments du côté passager.
5. Retirer le cendrier de console du plancher avant.
6. Pour détacher les retenues du panneau supérieur (1) du panneau d'instruments, utiliser un outil à lame de plastique, ou l'équivalent, fig. 3.




Fig. 3 Retrait de la garniture supérieure du panneau. Cadillac XTS 2013

7. Débrancher les connexions électriques.
8. Retirer les attaches de la garniture du panneau d'instruments du bas, fig. 4.




Fig. 4 Retrait de la garniture du panneau du bas. Cadillac XTS 2013

9. Pour détacher les retenues du panneau inférieur (2) du panneau d'instruments, utiliser un outil à lame de plastique, ou l'équivalent, fig. 4.
10. Retirer les boulons (1) maintenant le haut du compartiment du panneau d'instruments au support à instruments, fig. 5.




Fig. 5 Retrait de l'attache supérieure de la porte du compartiment du panneau d'instruments. Cadillac XTS 2013

11. Débrancher le vérin (1) de la porte du compartiment du panneau d'instruments, fig. 6.




Fig. 6 Débranchement du vérin de la porte du compartiment du panneau d'instruments. Cadillac XTS 2013

12. Détacher les arrêts de porte du compartiment du panneau d'instruments (1), fig. 7.




Fig. 7 Arrêts de porte du compartiment du panneau d'instruments. Cadillac XTS 2013

13. Basculer la porte (2) vers le bas pour accéder aux attaches du bas du compartiment du panneau d'instruments, fig. 7.
14. Retirer les boulons (1) maintenant le bas du compartiment du panneau d'instruments au support à instruments, fig. 8.




Fig. 8 Retrait de l'attache inférieure de la porte du compartiment du panneau d'instruments. Cadillac XTS 2013

15. Retirer le compartiment du panneau d'instruments maintenu par des retenues au support à instrument.
16. Débrancher les connexions électriques.
17. Sur les modèles équipés d'un contrôle de lecteur de disque numérique, procéder comme suit :
 - a. Détacher le verrou de la porte du compartiment du panneau d'instruments de l'actionneur de commande de la porte.
 - b. Retirer les attaches du contrôle du lecteur de disques numériques (1) et le contrôle du lecteur (2), fig. 9.




Fig. 9 Retrait du contrôle de lecteur de disque numérique. Cadillac XTS 2013

- c. Débrancher les connecteurs électriques.
18. Sur tous les modèles, retirer les attaches de tablette du compartiment du panneau d'instruments (1) et la tablette (2), fig. 10.




Fig. 10 Retrait de la tablette du compartiment du panneau d'instruments. Cadillac XTS 2013

19. Retirer le couvercle du compartiment du filtre à air du passager (1), fig. 11.
20. Retirer le compartiment du filtre à air du passager (2), fig. 11.




Fig. 11 Retrait du compartiment du filtre à air du passager. Cadillac XTS 2013

21. Installer le compartiment et le couvercle du filtre à air du passager.
22. Installer la tablette du compartiment du panneau d'instruments.
23. Sur les modèles équipés d'un contrôle de lecteur de disque numérique, procéder comme suit :
 - a. Installer le verrou de la porte du compartiment du panneau d'instruments de l'actionneur de commande de la porte.
 - b. Serrer les attaches du contrôle de lecteur de disque numérique à un couple de 44 po/lb.
 - c. Installer le verrou de la porte du compartiment du panneau d'instruments au support d'instruments.
24. Sur tous les modèles, installer le compartiment du panneau des instruments au support d'instruments.
25. Installer la garniture du panneau du bas.
26. Installer la garniture supérieure du panneau. En installant la garniture supérieure du panneau, aligner d'abord la languette sur le côté intérieur du panneau supérieur près du bas et fixer les retenues à l'ensemble du panneau d'instruments.
27. Installer le cendrier de console du plancher avant.
28. Installer la moulure du panneau d'instruments du côté passager.
29. Installer le panneau du côté droit.
30. Installer le panneau d'isolation du panneau d'instruments de droite.

Le matériel aux présentes ne devrait pas faire l'objet d'une utilisation sans l'obtention du consentement écrit du détenteur des droits d'auteur, incluant, mais sans y être limité, à la reproduction ou la transmission sous toute forme et par tous moyens électroniques, mécaniques, photocopies, enregistrés ou autres, et ne peut être conservé sur un système de recherche ou de toute autre nature.

"Les données reportées aux présentes ont été obtenues de sources autorisées. Bien que tous les efforts soient pris par les analystes pour atteindre l'exactitude, les modifications de fabrication ainsi que certaines erreurs typographiques et omissions peuvent survenir à l'occasion. L'éditeur ne peut être tenu responsable, ni assumer aucune responsabilité de toute nature pour ces omissions, erreurs ou modifications."

"Certaines portions des présentes ont été réimprimées avec la permission de General Motors LLC, Service à la clientèle et après-vente, entente de licence 1110717."

SYSTEMES D'INFORMATION MOTOR
MOTOR est une marque de commerce de Hearst Business Media
Une division de Hearst Corporation
1301 W. Long Lake, Suite 300
Troy, MI 48068
Droit d'auteur © Hearst Business Media, 2013. Tous droits réservés.

14-1036082

14-1036082

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN REEMPLAZO

Cadillac XTS 2013

En condiciones normales de operación el filtro de aire de la cabina debe reemplazarse cada 24 meses o 22,500 millas. En áreas polvorrientas, cambie el filtro de aire de la cabina frecuentemente.

1. Retire los tornillos (1) del panel de aislamiento del panel de instrumentos y el panel (2) del lado derecho. Fig. 1.




Fig. 1 Retiro del panel de instrumentos derecho. Cadillac XTS 2013

2. Desconecte la conexión eléctrica.

3. Para ayudar a retirar el panel recortado del lado derecho (1) del ensamble del panel de instrumentos, use una herramienta plástica de ajuste con punta plana, o equivalente. Fig. 2.




Fig. 2 Retiro del panel recortado derecho. Cadillac XTS 2013

4. Retire la moldura del panel de instrumentos del lado del acompañante.

5. Retire el cenicero frontal de la consola de piso.

6. Para poder liberar los retenedores que aseguran el panel recortado superior (1) al ensamble del panel de instrumentos, use una herramienta plástica de ajuste con punta plana, o equivalente. Fig. 3.





Fig. 3 Retiro del panel recortado superior. Cadillac XTS 2013

7. Desconecte la conexión eléctrica.

8. Retire los sujetadores del panel recortado de instrumentos inferior (1). Fig. 4.




Fig. 4 Retiro del panel recortado inferior. Cadillac XTS 2013.

9. Para poder liberar los retenedores que aseguran el panel recortado inferior (2) al ensamble del panel de instrumentos, use una herramienta plástica de ajuste con punta plana, o equivalente. Fig. 4.

10. Retire los tornillos (1) que aseguran la parte superior del compartimento del panel de instrumentos al portainstrumentos. Fig. 5.




Fig. 5 Retiro de los sujetadores superiores del compartimento del panel de instrumentos. Cadillac XTS 2013.

11. Desconecte el amortiguador (1) de la puerta del compartimento del panel de instrumentos. Fig. 6.




Fig. 6 Desconexión del amortiguador de la puerta del compartimento del panel de instrumentos. Cadillac XTS 2013.

12. Suelte los topes de la puerta del compartimento del panel de instrumentos (1). Fig. 7.




Fig. 7 Topes de la puerta del compartimento del panel de instrumentos. Cadillac XTS 2013

13. Mueva la puerta (2) hacia abajo para acceder a los sujetadores al fondo del compartimento del panel de instrumentos. Fig. 7.

14. Retire los tornillos (1) que aseguran el fondo del compartimento del panel de instrumentos al portainstrumentos. Fig. 8.




Fig. 8 Retiro de los sujetadores inferiores del compartimento del panel de instrumentos. Cadillac XTS 2013.

15. Retire el compartimento del panel de instrumentos que se encuentra asegurado al portainstrumentos por medio de los sujetadores.

16. Desconecte las conexiones eléctricas.

17. En los modelos equipados con control de reproductor de discos de video, proceda de la siguiente manera:

a. Libere la montura del pestillo de la puerta del compartimento del panel de instrumentos del pestillo actuador de la puerta del compartimento del panel de instrumentos.

b. Retire los sujetadores del control del reproductor de discos de video (1) y el control del reproductor de discos de video (2). Fig. 9.




Fig. 9 Retiro del control de reproductor de discos de video. Cadillac XTS 2013.

c. Desconecte los conectores eléctricos.

18. En todos los modelos, retire los sujetadores de la bandeja del compartimento del panel de instrumentos (1) y la bandeja (2). Fig. 10.




Fig. 10 Retiro de la bandeja del compartimento del panel de instrumentos. Cadillac XTS 2013.

19. Retire la cubierta del filtro de aire del compartimento del acompañante (1). Fig. 11.

20. Retire el filtro de aire del compartimento del acompañante (2). Fig. 11.



Fig. 11 Retiro del compartimento del filtro de aire del acompañante. Cadillac XTS 2013.

21. Instale el filtro de aire y la cubierta del compartimento del acompañante.

22. Instale la bandeja del compartimento del panel de instrumentos.

23. En modelos equipados con control del reproductor de discos de video, proceda de la siguiente manera:

a. Instale el control del reproductor de discos de video.

b. Ajuste los sujetadores del control del reproductor de discos de video a 44 pulgadas libra.

c. Instale la montura del pestillo de la puerta del compartimento del panel de instrumentos al actuador del pestillo de la puerta del compartimento del panel de instrumentos.

24. En todos los modelos, instale el compartimento del panel de instrumentos en el portainstrumentos.

25. Instale el panel recortado inferior.

26. Instale el panel recortado superior. Cuando instale el panel recortado superior, alinee primero la pestaña en el lado interior del panel superior cerca del fondo y asegure los retenedores al ensamble del panel de instrumentos.

27. Instale el cenicero frontal de la consola de piso.

28. Instale la moldura lateral del panel de instrumentos del acompañante.

29. Instale el panel recortado lateral derecho.

30. Instale el panel de aislamiento derecho del panel de instrumentos.

El material en este documento no puede ser usado sin el consentimiento previo por escrito del propietario de los derechos de autor, incluyendo, sin limitación a la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o cualquier otro; tampoco puede almacenarse en ningún sistema de recuperación de ninguna naturaleza.

Los datos reportados aquí han sido compilados de fuentes autorizadas. Mientras que el analista ha hecho todo lo posible para alcanzar la precisión, ocasionalmente puede haber cambios en la manufactura, así como errores tipográficos y omisiones. El editor no puede responsabilizarse ni asumir cualquier responsabilidad que surja de dichas omisiones, errores o cambios.

Parte de los materiales mostrados aquí han sido reimprimos con permiso de General Motors LLC, Servicio al Cliente y Posventa, Acuerdo de Licencia 1110717

MOTOR INFORMATION SYSTEMS
MOTOR is a trademark of Hearst Business Media
A Unit of Hearst Corporation
1301 W. Long Lake, Suite 300
Troy, MI 48068

Copyright © 2013 Hearst Business Media. Todos los derechos reservados.