08040-566B

IT IS RECOMMENDED THAT CIS STYLE (MECHANICAL) INJECTORS BE REPLACED AS A COMPLETE SET TO AVOID UNEVEN FUEL DISTRIBUTION.

SUR LES SYSTÈMES D'INJECTION CONTINUE DE CARBURANT (CIS), IL EST RECOMMANDÉ DE REMPLACER L'ENSEMBLE COMPLET D'INJECTEURS (MÉCANIQUES) AFIN D'ÉVITER TOUT PROBLÈME DE DISTRIBUTION INÉGALE DE CARBURANT.

SE RECOMIENDA EL RECAMBIO COMPLETO DEL CONJUNTO DE INYECTORES (MECÁNICOS) TIPO CIS (SISTEMA DE INYECCIÓN CONTINUA) PARA EVITAR LA DISTRIBUCIÓN NO UNIFORME DEL COMBUSTIBLE.