Caution:
When installing the replacement cable, remove the grommet from the original cable and install on the replacement cable. Verify that cable is routed properly and does not contact hot surfaces, sharp edges or moving parts.
Vehicle performance and longevity may be compromised as a result of improper installation.

Precaución:
Al instalar el cable de repuesto, retire la arandela del cable original e instale el cable de repuesto. Verifique que el cable esté correctamente encaminado y que no haga contacto con superficies calientes, bordes agudos o piezas móviles.
Una instalación incorrecta puede afectar el rendimiento y la duración del vehículo.

Attention :
Au moment d'installer le câble de rechange, retirer le passe-fil du câble original et l'installer sur le câble de rechange. S'assurer que le câble est acheminé correctement et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, des rebords coupants ou des pièces mobiles. Une installation incorrecte peut compromettre la performance et la durée de vie du véhicule.

GF045

Caution:
When installing the replacement cable, remove the grommet from the original cable and install on the replacement cable. Verify that cable is routed properly and does not contact hot surfaces, sharp edges or moving parts.
Vehicle performance and longevity may be compromised as a result of improper installation.

Precaución:
Al instalar el cable de repuesto, retire la arandela del cable original e instale el cable de repuesto. Verifique que el cable esté correctamente encaminado y que no haga contacto con superficies calientes, bordes agudos o piezas móviles.
Una instalación incorrecta puede afectar el rendimiento y la duración del vehículo.

Attention :
Au moment d'installer le câble de rechange, retirer le passe-fil du câble original et l'installer sur le câble de rechange. S'assurer que le câble est acheminé correctement et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, des rebords coupants ou des pièces mobiles. Une installation incorrecte peut compromettre la performance et la durée de vie du véhicule.

GF045

Caution:
When installing the replacement cable, remove the grommet from the original cable and install on the replacement cable. Verify that cable is routed properly and does not contact hot surfaces, sharp edges or moving parts.
Vehicle performance and longevity may be compromised as a result of improper installation.

Precaución:
Al instalar el cable de repuesto, retire la arandela del cable original e instale el cable de repuesto. Verifique que el cable esté correctamente encaminado y que no haga contacto con superficies calientes, bordes agudos o piezas móviles.
Una instalación incorrecta puede afectar el rendimiento y la duración del vehículo.

Attention :
Au moment d'installer le câble de rechange, retirer le passe-fil du câble original et l'installer sur le câble de rechange. S'assurer que le câble est acheminé correctement et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, des rebords coupants ou des pièces mobiles. Une installation incorrecte peut compromettre la performance et la durée de vie du véhicule.

GF045

Caution:
When installing the replacement cable, remove the grommet from the original cable and install on the replacement cable. Verify that cable is routed properly and does not contact hot surfaces, sharp edges or moving parts.
Vehicle performance and longevity may be compromised as a result of improper installation.

Precaución:
Al instalar el cable de repuesto, retire la arandela del cable original e instale el cable de repuesto. Verifique que el cable esté correctamente encaminado y que no haga contacto con superficies calientes, bordes agudos o piezas móviles.
Una instalación incorrecta puede afectar el rendimiento y la duración del vehículo.

Attention :
Au moment d'installer le câble de rechange, retirer le passe-fil du câble original et l'installer sur le câble de rechange. S'assurer que le câble est acheminé correctement et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, des rebords coupants ou des pièces mobiles. Une installation incorrecte peut compromettre la performance et la durée de vie du véhicule.

GF045