GF11170A

2006-2008 FORD F-150 AND LINCOLN MARK LT ELECTRONIC THROTTLE CONTROL (ETC) ACCELERATOR PEDAL SERVICE KIT INSTRUCTIONS

SERVICE PROCEDURE

1. Disconnect the battery ground cable. For additional information, refer to Section 414-01 of Workshop Manual.

2. Disconnect the accelerator pedal electrical connector (refer to Figure 1).

3. Remove the three (3) accelerator pedal retaining nuts, bolts and ETC pedal assembly from the bracket.

4. To install, reverse the removal procedure.

A. Install new mounting bolts and nuts provided.

B. Torque nuts to 8 ± 1 N•m (71 lb-in). DO NOT OVER TORQUE.

MODE D'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR ET COMMANDE ÉLECTRONIQUE DES GAZ POUR VÉHICULES FORD F-150 ET LINCOLN MARK LT 2006-2008

MODE DE RÉPARATION

1. Débrancher le câble de masse de la batterie. Pour obtenir plus de renseignements, consulter la section 414-01 du Manuel de réparation.

2. Débrancher le connecteur électrique de la pédale d'accélérateur (consulter la figure 1).

3. Retirer les trois (3) écrous et boulons de retenue de la pédale d'accélérateur, puis retirer la pédale du support avec la commande électronique des gaz.

4. Pour installer la nouvelle pièce, inverser les étapes de dépose.

A. IInstaller les écrous et les boulons neufs compris dans l'ensemble.

B. Serrer les écrous à 8 ± 1 N•m (71po-lb). NE PAS SERRER AU-DELÀ DU COUPLE INDIQUÉ.

INSTRUCCIONES PARA EL KIT DE SERVICIO DEL PEDAL DEL ACELERADOR CON CONTROL ELECTRÓNICO DE LA VÁLVULA MARIPOSA (ETC) PARA FORD F-150 2006-2008 Y LINCOLN MARK LT

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO

1. Desconecte el cable que conecta la batería a tierra. Para obtener información adicional, consulte la Sección 414-01 del Manual del Taller.

2. Desconecte el conector eléctrico del pedal del acelerador (consulte la Figura 1).

3. Retire las tres (3) tuercas y los pernos que sujetan el pedal del acelerador y el conjunto del pedal del control electrónico de la válvula mariposa (ETC).

4. Para instalarlos, invierta los pasos del procedimiento de desinstalación.

A. nstale los nuevos pernos y tuercas montantes provistos.

B. Ajuste las tuercas a 8 ± 1 N•m (71 libras por pulgada). NO SE EXCEDA EN EL AJUSTE.

KIT / TROUSSE / KIT EL3J-9G639AA		
Part Number Numéro de pièce Número de pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
Supplier Part No. 066T-E4851 No de pièce du fournisseur 066T-E4861 Nro. de pieza del proveedor 066T-E4861	ETC Accelerator Pedal Pédale d'accélérateur avec commande électronique des gaz Pedal del acelerador con control electrónico de la válvula mariposa (ETC)	1 1 1
Supplier Part No. 022M-E8009 No de pièce du fournisseur 022M-E8009 Nro. de pieza del proveedor 022M-E8009	M6 Mounting Bolt Boulon de montage M6 Perno montante M6	3 3 3
Supplier Part No. 022M-E8010 No de pièce du fournisseur 022M-E8010 Nro. de pieza del proveedor 022M-E8010	M6 Mounting Nut Écrou de montage M6 Tuerca montante M6	3 3 3
SKEL3J-9G639-AA SKEL3J-9G639-AA SKEL3J-9G639-AA	Instruction Sheet Feuillet d'instructions Hoja de instrucciones	1 1 1

Fig. 1

