GF11255 ALT. A

WARNING:


Make sure you match your existing gasket to the new one (two are included).

AVERTISSEMENT :


S'assurer que le joint d'étanchéité existant correspond au joint d'étanchéité neuf (deux joints d'étanchéité sont compris).

ADVERTENCIA:

Asegúrese que la junta nueva sea equivalente a la junta instalada (se incluyen dos).



2.0 Liter Engine
Moteur de 2,0 L
Motor de 2,0 L



2.5 Liter Engine
Moteur de 2,5 L
Motor de 2,5 L